

Transferência de Pó

QUAIS PÓS PODEM SER BOMBEADOS

- ▷ Resinas Acrílicas
- ▷ Carbono Ativado
- ▷ Óxido de Alumínio
- ▷ Bentonita
- ▷ Carbono
- ▷ Flocos de Cereal
- ▷ Pó de Argila
- ▷ Terra de diatomáceas
- ▷ Poeira
- ▷ Mica Expandida
- ▷ Pó para extintor de incêndio
- ▷ Sílica
 - Cabasil
 - Aerosil
- ▷ Microbolhas de vidro
- ▷ Ground Limestone
- ▷ Óxido de ferro
- ▷ Caulim
- ▷ Dióxido de Manganês
- ▷ Micro Dolomita
- ▷ Micro Bolhas
- ▷ Pearlite
- ▷ Pesticidas
- ▷ Produtos farmacêuticos
- ▷ Pigmentos
- ▷ Tintas em Pó
- ▷ Plásticos em Pó
- ▷ Pó de rocha
- ▷ PVA (Acetato de polivinil)
- ▷ Pó de quartzo
- ▷ Ácido salicílico
- ▷ Silicones
- ▷ Amidos
- ▷ Talcos
- ▷ Toners
- ▷ Muitos outros os quais podemos testar face questionário prévio...

